

ため池ハザードマップ 黒川池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和 2 年 3 月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531)23-3518

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安



凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 警察署
- 消防団分団
- 保育園
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害特別警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類

浸透破壊	ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

ため池ハザードマップ 清明池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548



ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531)23-3518

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安



決壊の種類

	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 到達時間

ため池ハザードマップ 大沢池（大草） 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518


最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安



決壊の種類



浸透破壊

ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



すべり破壊

ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



越流破壊

大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 到達時間

ため池ハザードマップ 宮場池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531)23-3518

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満


浸水深の目安



凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類



ため池ハザードマップ 背戸池

【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満


浸水深の目安



凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類



ため池ハザードマップ 龍蔵池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548



ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531)23-3518


最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安



決壊の種類



凡 例

- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 消防団分団
- 保育園
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 到達時間

ため池ハザードマップ 大沢池（保美）

【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和2年3月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安



決壊の種類

	ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

凡 例

- 地震時避難所
- 福祉避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 市役所
- 消防団分団
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間